

תעודת בדיקה מספר 9872368259

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

פרטי ההזמנה

שם המזמין : טכנולייט בע"מ ח.פ. : 512188772
 מענו : ת.ד. 172 ברקת 73185
 תאריך ההזמנה : 2018/12/31

תאור המוצר

מאוורר - ערכת תאורה
 הדגם הנבדק : 85115 מאוורר
 יצרן : TECHNOLITE
 ארץ יצור : סין

פרטי הנטילה

המדגם ניטל בתאריך: 2019/02/03 הנוטל: **בא כח המכון** מספר בקשה: 4039817
 כמות במדגם : 1
 מספר שטר מטען : 18120196
 נמל היבוא : נמל אשדוד תאריך כניס
 מספר חשבון ספק: 185806 מיום: 2018/12/12 שם ספק
 שם ארץ יבוא : סין

מהות הבדיקה: בדיקת חלקית במסגרת צו יבוא חופשי

התאמה לסעיפים: 7-סימון והוראות, 10-הספק מבוא וזרם, 16-זרם דלף וחוזק חשמלי, 20-יציבות וסכנות מכאניות, 22-מבנה, 24-רכיבים, 25-חיבור לזינה ופתילים גמישים חיצוניים, 27.5-בדיקת רציפות הארקה והתנגדותה של התקן הישראלי ת"י 900 חלק 2 חלק עשרוני 80 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למאווררים, מיולי 2018 ו-ת"י 900 חלק 1 מאוגוסט 2005 גליון תיקון מספר 2 מפרואר 2012

מסמך זה אינו היתר תו תקן

תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסות רק לפריט שנבדק.


מסמך זה מכיל 4 דפים ואין להשתמש בו אלא במלואו.

מסקנות הבדיקה

המוצר הנבדק מתאים לסעיפי התקן שנבדקו. תעודה זו מהווה את אישור המשלוח. פרוט התוצאות מצוי בדפים הפנימיים.

2019/02/07

תאריך הפקת תעודה



יצחק לופו תפקיד טכנאי בודק

שם המאשר:

תעודת בדיקה מספר 9872368259

1953 - "

12

4

2

: מכשיר הנבדק הינו מאוורר תקרה "42 + תאורה, דגם: S 85115.

מכשיר סוג I, תוצרת: TECHNOLITE GROUP, סין.

המכשיר מורכב מהחלקים העיקריים הבאים:

- 4 להבי עץ .

- גוף מאוורר עגול ממתכת.

- כיסוי מזכוכית לגוף התאורה.

- גוף תאורה הכולל 2 נורות.
Technolite 2X25W 230V 50Hz

- מנוע מסוג רוטור כלוב:

- קבל עזר למנוע:

LGU- GS--L 2uF±5% 450VAC 50/60Hz SH S0
VDE (EN60252-1 01/18 25/85/21)

- מפסק שינוי כיוון המאוורר:
K.T.E DES.PAT. 2048573 3(2) 250~
TUV T85 ~3/250

- התקן תליה מתכתי.

- הדקים לחיבור זינה כולל הארקה.

-קופסת חיבורים מפסק קיר + תאורה.
סימון באריזה:

NF-D01
86X86X34

-בקופסת החיבורים של בורר ההפעלה: קבל, בורר הפעלה ומפסק.

קבל:

CBB61

2uF WHITE /3uF PURPLE

400VAC C C +-5%

50/60Hz sh s0

VDE EN60252-1 25/070/21 2017.10

ריות (4 מצבים):



תעודת בדיקה מספר 9872368259


4

3

1953 - "

12

לגוף התאורה:



- סימון על גבי אריזת המכשיר :

טכנולייט בע"מ רחוב היהלום, ברקת 73185

Swingfan

Sapphire 85104

ארץ ייצור: סין



ת ע ו ז ת ב ד י ק ה מ ס פ ר 9872368259

1953 - "

12

4

4

מספר סעיף	תאור סעיף	ליקויים	מסקנה
7	סימון והוראות		מתאים
10	הספק מבוא וזרם		מתאים
16	זרם דלף וחוזק חשמלי		מתאים
20	יציבות וסכנות מכאניות		מתאים
22	מבנה		מתאים
24	רכיבים		מתאים
25	חיבור לזינה ופתילים גמישים חיצוניים		מתאים